

OCULARES



TFA
Germany

TERMÓMETRO PARA HELADERA Y FREEZER 30.1042

Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display para el correcto almacenamiento de los productos.

Memoria de temperaturas máximas y mínimas.

Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras).

Indicador de batería baja.

Rango: -30°C+50°C.

Precisión: +-0.8°(-20°+10°)

Fuera de ese rango +-1°

Medidas: 72X91X15 mm

Batería: 1 CR2032 (no incluida)

[Read More](#)

