

TERMOHIGRÓMETROS DIGITALES



TFA
Germany

TERMOHIGRÓMETRO DE DOBLE GRAN DISPLAY 30.5002

Temperatura y humedad interior.
Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas.
Indicador de batería baja.
Soporte para pared y mesa.
Rangos: T: -10 °C a +60 °C
H: 10 % a 99 %
Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C.
H: ± 5 % entre 25% y 75% H
Medidas: 110x102x21 mm
Batería: 1 AAA (no incluida)

[Read More](#)



TFA
Germany

TERMOHIGRÓMETRO DE TRIPLE DISPLAY 30.5048.01

Temperatura y humedad interior.
Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas.
Temperatura exterior mediante sensor de acero inoxidable con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas.
Soporte para pared y mesa.
Muestra la hora, la temperatura y la humedad en una sola vista, facilitando la lectura.
Rangos Temp Int 0°C a + 50°C
Temp ext -30°C a +60°C
Humedad 20% a 90%
Baterías: 2 AAA
Medidas 72x16x121mm

[Read More](#)



TFA
Germany

TERMOHIGRÓMETRO DE UN SOLO DISPLAY 30.5005

Temperatura y humedad ambiente.
Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas.
Indicador de batería baja.
Soporte para pared y mesa.
Rangos: T: -10°C a +60°C
H: 10 % a 99 %
Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C.
H: ± 5 % entre 25% y 75% H
Medidas: 52x39x15 mm
Batería: 1 LR44 (no incluida)

[Read More](#)



TFA
Germany

TERMOHIGRÓMETRO 30.5044.01

Termohigrometro digital con ventosas para colocarlas fácilmente en superficies lisas, ideales para medir la temperatura y la humedad en espacios específicos.
Temperatura y humedad exterior por sensores.
Temperatura ambiente.
Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas.
Ideal para control climático, fácil de ubicar en cualquier ambiente.
Rangos Temp int -10°C a + 50°C
Temp ext -50°C a + 70°C
Humedad 20% a 99%
Baterías. 1 AAA (no incluida)

[Read More](#)



TFA
Germany

TERMOHIGRÓMETRO DE DOBLE DISPLAY CON RELOJ Y CALENDARIO 30.5031

Temperatura y humedad interior.
Memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas.
Hora, alarma, calendario.
Soporte para pared y mesa.
Rangos:
Temperatura: -10° - +50°C
Humedad: 20% - 90%
Medidas: 98x24x104mm
Batería: 1AAA (no incluida)

[Read More](#)



TFA
Germany

TERMOHIGRÓMETRO DE DOBLE DISPLAY JUMBO 30.5013

Temperatura y humedad interior y exterior.
Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas.
Con cable ultra delgado y flexible de 1.5 metros
para pasar a través del marco de la ventana.
Sensor a prueba de agua.
Soporte para pared y mesa.
Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C.
H. Int/Ext: 10 % a 99 %
Precisión: T: ± 0.8 °C entre 10 °C y +30 °C.
H: ± 3.5% entre 30% y 80%
Medidas: 95x101x20 mm
Batería: 1 AAA (no incluida)

[Read More](#)